

Observateurs	Thème	Nom de rue	Emplacement	Commentaire	Photo	Poids de l'intervention
Vincent, Aymeric, Lara	2	proche de l'église	1	pas de signalisation pour carrefour dangereux/ pas de passage piéton	VB_1	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	proche de l'église	1	pas de passage pour piéton , banc mais pas de poubelle	VB_1	petits travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	Carrefour église	2	pas de signalisation pour carrefour dangereux/ pas de passage piéton	VB_2	petits travaux
Danielle, Pierre	1	Carrefour église	3	pas de passage piéton	VB_3	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	proche de la résidence	3	résidence home, aucun dispositif ni aménagement	VB_3	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	sortie du home	3	manque entretien trottoir, panneau promenade pas trs visible	VB_3	petits travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	sortie du home	3	Pas de signalétique pour résidence Grandgagnage	VB_3	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	sortie du home	4	pas de signalisation carrefour		gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	sortie du home	5	Arrêt de bus peu visible	VB_5	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	sortie du home	6	plan balade peu visible	VB6	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	sortie du home	7	panneaux directionnels peu visibles (sortie du home)		gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	sortie du home	7	banc pas entretenu ni poubelle. Banc pas sécurisé car est dans un carrefour		petits travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	Rue hubert hanot	8	haies à retailer des deux côté de la rue		contact avec les riverains
Danielle, Pierre	1	Rue Hubert Hannot	9	plus de trottoirs	VB_9	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue hubert hanot	11	trottoir pas aménagé pour les personnes à mobilité réduite	VB_11	gros travaux
Danielle, Pierre	1	Carrfour avec arrêt bus	12	pas de passage piéton	VB_12	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	Carrfour avec arrêt bus	12	passage pour piétons et signalisations	VB_12	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	carrefour arrêt de bus	12	aucune barrière de sécurité, pas de poubelle. Boite aux lettre mutualité chrétienne	VB_12	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	Carrfour avec arrêt bus	13	peu de place arrêt de bus	VB_13	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	carrefour arrêt	13	arrêt de bus non sécurisé pas de passage. Aucun aménagement prévu.	VB_13	gros travaux
Danielle, Pierre	1	Rue Durbuy	14	Trottoir non continu	VB_14	pas d'intervention
Vincent, Aymeric, Lara	2	Rue Durbuy	14	panneau signalant école est trop bas	VB_14	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue durbuy	14	aucun aménagement pour personne à mobilité réduite	VB_14	pas d'intervention
Vincent, Aymeric, Lara	2	Rue Durbuy	15	panneau fin de zone 30 illisible	VB_15	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue durbuy (proche de	16	arrêt de bus aménagé vtre cassée, le marquage au sol avant l'abris est effacé	VB_16	petits travaux
Danielle, Pierre	1	Rue du	17	Potelets privés	VB_17	petits travaux
Danielle, Pierre	1	Arrêt bus devant	17	pas de place en face de l'école	VB_17	gros travaux
Nicolas	4	près de lécole	17	Petit banc à envisager près de l'école	VB_17	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	devant école	17	signalétique carrefour (au sol) peu visible	VB_17	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	devant école	17	un seul passage piéton au carrefour + un mal peint	VB_17	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	devant école	17	passage piéton défraichi (même que point 14)	VB_17	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	cehmin des parap	17	pas de banc pas de poubelle, panneau bibliothèque pas attrayant	VB_17	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue monument	17	petite chapelle pas entretneue, aucun trottoir marquage au sol effacé	VB_17	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	rue du monument	18	accès terrain de football (et maison des jeunes) pas de signalisation (attention pour enfant) pas de ralentisseur , pourquoi aps prolonger la zone 30 jusqu'au home.	VB_18	gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue monument	18	aménagement plaine de jeux, pas d'accès direct, caché dans les arbutes, banc mais pas de poubelle	VB_18	gros travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	rue de les waleffes	19	préciser que vois sans issue mais ne l'est pas pour piétons et vélos	VB_19	pas d'intervention
Audrey, Stéphanie	3	rue les waleffes	19	trottoir pas aménagé pour personne à mobilité réduite	VB_19	pas d'intervention
Audrey, Stéphanie	3	rue H Hanot (en d	19	2 poubelles à l'entrée pas entgretenue trottoir étroit pas aménagé pour personne à mobilité réduite, il	VB_19	Gros travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue les waleffes	20	chemin sentier non renseigné, pas aménagé pour les PMR	VB_20	pas
Danielle, Pierre	1	Rue du	21	étroitesse trottoir	VB_21	pas
Audrey, Stéphanie	3	rue du village	21	bulles à verres , panneau dépôt enseveli dans les buissons, morceaux de verres partout autour	VB_21	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue du village	22	pas de trottoir	VB_22	petits travaux
Audrey, Stéphanie	3	rue vaux Toultia	23	aménagement petit banc poubelle		petits travaux
Vincent, Aymeric, Lara	2	reu vaux toultia	24	pas de signalisation pour le rétrécissement	VB_24	petits travaux
Nicolas	4	Générale	générale	Remarque générale: environnement poistif et de qualité pour circuler		néant